



Tronçon 1



Avant intervention / milieu fermé

Après intervention / Ecoulement restauré

Tronçon 2



Avant intervention / milieu stagnant

Pendant intervention

Après intervention / chenal redimensionné
et écoulement restauré


Tronçon 3



Pendant



Avant intervention



Après intervention / chenal
redimensionné et écoulement restauré

Tronçon 3



Avant intervention




Après intervention / embâcles retirés, chenal redimensionné et écoulement restauré

Tronçon 3




Avant intervention / stagnant




Après intervention / chenal redimensionné et écoulement restauré

Tronçon 3



Avant intervention / stagnant



Après intervention / chenal redimensionné et écoulement restauré


Tronçon 3



Déplacement des lentilles illustrant l'accélération des écoulements : le milieu est donc moins stagnant et moins propice à l'eutrophisation

Tronçon 3

Nettoyage fossé



Avant intervention



Pendant intervention




Après intervention

Tronçon 4

Rappel : aucune
intervention directe



Avant intervention sur l'aval



Après intervention / les écoulements sont « tirés » et plusieurs chenaux d'écoulement commencent à se dessiner / en arrière plan subsiste une zone lenticule (avec lentilles)

Sur l'ensemble du ruisseau « la Morte » (sauf une partie du plan d'eau et une partie du tronçon 2), les eaux ne sont plus stagnantes : risque très limité d'eutrophisation et de développement de cyanobactéries.



Zone lentique toujours trop large

Etirement des écoulements vers l'aval, assèchement des banquettes

Début d'un développement d'herbiers des milieux humides

