Version 8
16DHF047
Décembre 2017

Réalisation d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien sur le bassin versant de la Drouette

Atlas cartographique n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

CONSULTING

Océans, Fleuves et Ressources
Unité hydraulique fluviale



SAFEGE SAS - SIÈGE SOCIAL
Parc de l'Ile - 15/27 rue du Port
92022 NANTERRE CEDEX
www.safege.com

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville



Légende

- Cours d'eau etudiés
- L'Eure
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette

0 1 2 4 km

N
W E
S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville



Légende

- Cours d'eau etudiés
- Communes adhérentes au SM3R
- Communes non adhérentes au SM3R
- L'Eure
- Bassin versant de la Drouette

0 0.5 1 2 km

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville



Légende

- Cours d'eau etudiés
- Communes adhérentes au SM3R
- Communes non adhérentes au SM3R
- L'Eure
- Bassin versant de la Drouette

0 0.5 1 2 km

N
W E
S

Septembre 2017

SUEZ

PPRE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA DROUETTE

Légende de l'Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

Limite des tronçons

Limites communales

Bassin versant de la Drouette

ZH diagnostiquées

Hydrographie etudiée

Faciès d'écoulement

Alternance radier / plat courant

Plat courant

Plat lentique

Chenal lotique

Chenal lentique

A sec

Colmatage des substrats

Colmatée

Très colmatée

Embâcle problématique

Terriers de ragondins

Ouvrages hydrauliques

Localisation des radiers

Radiers remarquables

Espèces invasives

Balsamine de l'Himalaya

Bambou

Buddleia de David

Laurier cerise

Renouée du Japon

Sumac vinaigrier

Foyers d'indésirables problématiques

Resineux / Peuplier

Faux-cresson

Ripisylve

Densité de la ripisylve

Absente

Eparse

Continue

Largeur de la ripisylve

< 2m

2 a 5m

> 5m

État de la ripisylve

Bon état

État moyen

Mauvais état

SYNDICAT 3 RIVIÈRES

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°1



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°2





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°3





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°4



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°5



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°6



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°7



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°8



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°9





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°10





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°11



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°12





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°13





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°14





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°15



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°16



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°17





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Moine 5 de Maisons Rouges

Moine 4 de Maisons Rouges

Moine 3 de Maisons Rouges

Moine 2 de Maisons Rouges

Drouette_4

Var

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°18



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°19





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°20





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°21





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°22



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°23





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N
W E
S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°24





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°25





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°26





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°27





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°28



Guesle_11
Morte
Drouette_13
Drouette_14
Vanne a l'ail
Vanne de l'espace sportif les grands moulins
Buse du jardin de la Savonnière
Buse franchissement de la RD 28

- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Guesle_11

Drouette_14

Deversoir de Vinarville

Vannages du moulin de Vinarville

R_Houdreville

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°29



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Drouette_15

R_Paty

Drouette_14

Vannage de l'etang
du château de Morville

R_Morville

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°30



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Vannage du Moulin de Hanches

Drouette_16

Seuil du Moulin de Hanches

Drouette_15

R_Paty

Seuil du Château de Morville

R_Morville

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°31



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°32





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°33





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres
1 / 2 500
N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°34





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°35





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°36





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°37





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°38





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Seuil des monts rouges

Moulin de la Tournachère

Drouette_22

Drouette_21

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°39



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°40





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°41





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°42





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°43



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°44





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°45





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Ru_Gateau

Seuil du ru du Gateau

Gueville_AncienLit_2

u du Gateau

Clapet de Gazeran

Gueville_2

Buse de la route moulin de Recule

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°46



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°47





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N
W E
S

Septembre 2017

suez

Château de Voisins

Tf.

143

Tour

132

Vannage de l'étang du Domaine de Voisins

Gueville_3

Gueville_4

Pêcherie de l'etang de Voisins

le Tertre

157

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°48



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°49





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°50



Rtt_Plessis

Gueville_4

Vannage d'alimentation du bief de Voisins

Gueville_Bief_4

Limite des tronçons
Limites communales
Bassin versant de la Drouette
ZH diagnostiquées
Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
Alternance radier / plat courant
Plat courant
Plat lentique
Chenal lotique
Chenal lentique
A sec

Espèces invasives
Balsamine de l'Himalaya
Bambou
Buddleia de David
Laurier cerise
Renouée du Japon
Sumac vinaigrier

Ouvrages hydrauliques
Terriers de ragondins
Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
Absente
Eparse
Continue

Largeur de la ripisylve
< 2m
2 a 5m
> 5m

État de la ripisylve
Bon état
État moyen
Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
Resineux / Peuplier
Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
Colmatée
Très colmatée

0 25 50 100 Mètres
1 / 2 500

N
W E
S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°51





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°52





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°53





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°54





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Séry

Fabr.

Moulin de Séry

Gueville_8

Seuil de Saint firmin

Gueville_7

R_MarePlate

St-Firmin

119

Bois du Louveau

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°55



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°56



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°57





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°58



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°59





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°60





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°61



Pont de la route des graviers
Ru_Poigny
Guesle_2
Pont de la route de la Prairie
Guesle_3
Seuil de Poigny
Pont de la D108

- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres
1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°62



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°63





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°64





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°65





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°66





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Guesle_AncienLit_5

Guesle_5

Pont de l'étang de Guiperreux

Vannette de Guiperreux

Guesle_6

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°67



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°68





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Moulin de Béchereau

Guesle_7

Guesle_Ancient_7

Guesle_8

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°69



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°70





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°71





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°72





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier
- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°73





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°74





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°75



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°76





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°77





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres
1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°78





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°79



Vanne du ruisseau du Moulinet

Ru_Moulinet

Vannage sous la D937

Ru_CoupeGorge

Franchissement routier de la D152

- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°80





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°80.1



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°80.2



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°81



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°82





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°83



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°84



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°85





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

sue2

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°86





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N
W E
S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°87





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°88





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°89



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N
W E
S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°90





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°91





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°92



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°93





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°94





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°95





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°96



Ru_Gateau
Seuil du ru du Gateau
Gueville_AncienLit_2
Gueville_2
Vannage de l'etang aval du ru du Gateau
Clapët de Gazeran
Vannage de l'avant-port du Domaine de Voisins
Buse de la route du moulin de Recule

Limite des tronçons
Limites communales
Bassin versant de la Drouette
ZH diagnostiquées
Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

Ouvrages hydrauliques
Terriers de ragondins
Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres
1 / 2 500
N W E S

Septembre 2017

SUEZ



Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°97



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°98





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables
- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°99





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 :
Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°100





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement
- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives
- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve
- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve
- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve
- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques
- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats
- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette - Guesle - Guéville

Planche n°101



- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

suez

Atlas n°1 : Etat des lieux et diagnostic du lit mineur et de la ripisylve

SYNDICAT 3 RIVIÈRES
Drouette-Guesle-Guéville

Planche n°102





- Limite des tronçons
- Limites communales
- Bassin versant de la Drouette
- ZH diagnostiquées
- Radiers remarquables

Faciès d'écoulement

- Alternance radier / plat courant
- Plat courant
- Plat lentique
- Chenal lotique
- Chenal lentique
- A sec

Espèces invasives

- Balsamine de l'Himalaya
- Bambou
- Buddleia de David
- Laurier cerise
- Renouée du Japon
- Sumac vinaigrier

- Ouvrages hydrauliques
- Terriers de ragondins
- Embâcle problématique

Densité de la ripisylve

- Absente
- Eparse
- Continue

Largeur de la ripisylve

- < 2m
- 2 a 5m
- > 5m

État de la ripisylve

- Bon état
- État moyen
- Mauvais état

Foyers d'indésirables problématiques

- Resineux / Peuplier
- Nénuphar / Faux cresson

Colmatage des substrats

- Colmatée
- Très colmatée

0 25 50 100 Mètres

1 / 2 500

N W E S

Septembre 2017

SUEZ